
4=X
100
120
CNTL
108
AD
110
114
IR SENS
112
106
107
102
116
120
LGT UNIT
106
n
118
CM NTW
LGT UNIT
106
120
5-Y
128
CNTL
132
LIST
ADR
140
130
136
142
134
129
IR SENS
138
140
116
SWH UNIT
128
M
140
140
SWH UNIT
128

FIG. 1


100
104
168
166
164
LT
160
IR EM
162
158
142
CONTROLLER
148
MODE SELECT
152
154
RMV
ADD
SEL
150
156
146
144
TGR SWITCH
171

FIG. 2